

COMMISSION DE REFORME DES MATERIELS DU SDIS DU RHONE

**LES OFFRES SONT A RETOURNER AVANT LE 16 MARS 2012 EN CONFORMITE
AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE CONSULTATION DISPONIBLE
SUR NOTRE SITE WWW.SDIS69.FR**

1 Cessions des véhicules :

Lieu de visite et prise de rendez-vous :

SDIS du Rhône

SITE LOGISTIQUE

92, rue du Dauphiné

69800 SAINT-PRIEST

M. Philippe GALLARD tel: 04 78 78 58 21

TYPE	N° SDIS	IMMATRICULATION	MARQUE	MODELE	ENERGIE	ANNEE	KM	ETAT	N° LOT	MISE A PRIX
VPI	99	4923 GQ 69	FORD	TRANSIT	ES	1977	13855	véhicule en fin de vie, fuite BV et MO	1	1000
CDHR	117	5395 GW 69	SAVIEM	SP 8	GO	1977	22325	corrosion multiple perforante, fuite DA, BV, MO, Pont AV et AR	2	1500
FPT	170	7094 HQ 69	BERLIET	770 KB 6	GO	1979	13314	véhicule en fin de vie, fuite BV et MO	3	1500
EPS24	197	3899 JA 69	BERLIET	500 KE	ES	1980	16888	Boite de vitesse HS et démontée	4	1000
FPT	243	8564 JZ 69	MERCEDES	1217	GO	1982	16888	Véhicule en fin de vie, pannes diverses, reforme DGT	5	2000
FPT	282	736 KY 69	BERLIET	770 KB 6	GO	1984	97000	Corrosion perforante fixation de cabine, coffre et cuve	6	1000
VLI	500	7425 PJ 69	PEUGEOT	309	ES	1994	151475	Déformation longeron D et oxydation importante	7	300
VLI	559	2362 QD 69	RENAULT	EXPRESS	GO	1991	75000	véhicule en fin de vie, pannes diverses et récurrentes	9	400
CCFL	606	736 QP 69	SOVAMAG	SOVAMAG	GO	1992	10000	Plus adaptée à nos besoins	10	1000
VFI	646	3893 QW 69	RENAULT	EXPRESS	ES	1992	157618	Corrosion perforante baie de pare brise	11	500

VLI	659	8982 RD 69	PEUGEOT	106	ES	1992	28500	problème d'embrayage, bon état	12	500
VLB	664	423 RF 69	RENAULT	CLIO	ES	1993	107931	Déformation berceau AV	13	500
VLI	686	1028 RG 69	PEUGEOT	405	ES	1991	137000	Déséquilibre frein ar, en bon état	15	600
VLI	700	3635 RH 69	RENAULT	CLIO	ES	1993	192000	Véhicule en fin de vie, réforme DGT	16	500
VLPC	704	3639 RH 69	RENAULT	EXPRESS	ES	1993	123754	Véhicule en fin de vie, réforme DGT	17	500
VFI	750	8279 SA 69	RENAULT	EXPRESS	ES	1994	120685	Véhicule en fin de vie, pannes diverses et récurrentes réforme DGT	18	500
VLI	759	9836 SB 69	PEUGEOT	106	GO	1994	221000	Embrayage et démarreur HS, véhicule en fin de vie	19	300
VFI	805	1924 SQ 69	RENAULT	EXPRESS	ES	1995	138151	Véhicule en fin de vie, pannes diverses et récurrentes réforme DGT	20	500
FPTL	813	825 SQ 69	RENAULT	JN 90	GO	1981	45561	Corrosion cabine, fuite DA	21	1500
VFI	857	63 TA 69	RENAULT	EXPRESS	GO	1988	168500	Véhicule en fin de vie, pannes diverses et récurrentes réforme DGT	22	500
VLI	915	3419 TY69	PEUGEOT	106	ES	1992	72400	embrayage hs et bruit de boîte de vitesse	24	400

VAT	1177	1777 ZF 69	RENAULT	MASTER 2 L2H2 120.35	GO	2003	222000	Bruit important boite de vitesse	25	1000
VTUT	1179	1774 ZF 69	RENAULT	MASTER 2 L3H2 120.35	GO	2003	177000	Moteur HS	26	800
MPREP	3106							remorque vendue sans pompe	27	100
MPREP	3107							remorque vendue sans pompe	28	100
MPREP	3118							vetuste plus adaptée à nos besoins	29	100
RPO	3279							cuve detruite par desautel, remorque plus utilisée	30	100
1 palette								pieces détachées de peugeot J9 J7	31	100
1 palette								pieces détachées de IVECO Dailly	32	100
1 caisse								divers pieces détachées de bateau (14 helices, pochette de joints...)	33	100
colonne elevatrice 5t	5586		SEFAC					1 colonne hs sur les 4	34	1000
22 plages arrieres de Kangoo	pas numero							bon etat	35	550

presse plieuse	pas numero							piece de retournement HS presse plus utilisable	36	500
MPR 45	sans numero							vetuste à remettre en état	37	300
MPE 30	3046							Plus adaptée à nos besoins	38	100
MPE 30	3049							Plus adaptée à nos besoins	39	100
1 porte echelle simple	porte echelle							bon etat	40	100
GHP								Groupe haute pression plus adapté a nos besoins	41	400
1 motopompe	MP							vetuste à remettre en état	42	100
Moteur hors bord 8cv	3537		ENVIRUDE		ES			Plus adapté à nos besoins en bon état	43	400

PHOTOTHEQUE PROPOSITION DE CESSION UNITE VEHICULES

Lot N°1 - VPI 99



Lot N°2 - CDHR 117



Lot N°3 - FPT 170



Lot N°4 - EPS24 197



Lot N°5 - FPT 243



Lot N°6 - FPT 282



Lot N°7 - VLI 500



PHOTOTHEQUE PROPOSITION DE CESSION UNITE VEHICULES

Lot N°9 - VLI 559



Lot N°10 – CCFL 606



Lot N°11 – VFI 646



Lot N°12 – VLI 659



Lot N°13 - VFB 664



Lot N°15 – VLI 686



Lot N°16 – VLI 700



PHOTOTHEQUE PROPOSITION DE CESSION UNITE VEHICULES

Lot N°17 - VLPC 704



Lot N°18 – VFI 750



Lot N°19 – VLI 759



Lot N°20 – VFI805



Lot N°21 - FPTL 813



Lot N°22 – VFI 857



Lot N°24 – VLI 915



PHOTOTHEQUE PROPOSITION DE CESSION UNITE VEHICULES

Lot N°25 - VAT 1177



Lot N°26 – VTUT 1179



Lot N°27 – MPREP 3106



Lot N°28 – MPREP 3107



Lot N°29 - MPREP 3118



Lot N°30 – RPO 3279



Lot N°34 – Colonne élévatrice 5586



Lot N°35 – 22 plages arrières Kangoo



PHOTOTHEQUE PROPOSITION DE CESSION UNITE VEHICULES

Lot N°36 - Presse plieuse



Lot N°37 – MPR45



Lot N°38 – MPE30 3046



Lot N°39 – MPE30 3049



Lot N°40 - 1 Pporte echelle simple



Lot N°42 – GHP



Lot N°42 – MP



Lot N°43 – Moteur hors-bord 8cv



2. cessions des matériels (photo page 13)

UNITE(S)	TYPE	ETAT	LOT	MISE A PRIX
1	Compresseur d'air respirable de marque COMPAIR	Compresseur (Réf. fabricant 300918) en panne (Problème moteur). coûts de maintenance curative élevés (> prix d'achat sur 4 ans), matériel peu fiable (conception) et fragile.	48	1 500,00 €
2	Compresseur d'air respirable de marque COMPAIR	Compresseur (Réf. fabricant H069540) en panne (Problème moteur). coûts de maintenance curative élevés, matériel peu fiable (conception) et fragile.	49	1 500,00 €
3	Compresseur d'air respirable de marque COMPAIR	Compresseur (Réf. fabricant H1005286) en fonction au CT CROIX ROUSSE (présence des mêmes signes de faiblesse moteur que pour les deux autres en panne). Manque de puissance/besoins du CT, coûts de maintenance curative élevés (> prix d'achat sur 4 ans), matériel peu fiable (conception) et fragile.	50	2 500,00 €

UNITE(S)	TYPE	CARACTERISTIQUES	LOT	MISE A PRIX
1	Touret de marque PROMA	324 A tension 230 volts	51	50,00 €
1	Perceuse à colonne De marque PROMA	Modèle 363 A 220 volts	52	1 00,00 €
1	Plateau établi bois	2,50x 0,5x0,82	54	50,00 €
3	Echafaudages roulants COMABI	2,92x0,75 12 échelles latérales/ 4 roues sur axe/ barres de contreventement/gardes corps	55	1 00,00 €



TOURET



PERCEUSE A COLONNE




ECHAFAUDAGE ROULANT



ETABLI BOIS

TROIS COMPRESSEURS HAUTE PRESSION DEDIES A LA PRODUCTION D'AIR RESPIRABLE, EN L'ETAT :

Marque/modèle	N° de série	Etat
<p>COMPAIR HQB 15</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Refroidissement par air, • Débit : 15m³/h • Moteur 4kW • 1184 X 750 X 1705mm 	<p>N°H069540 (2007)</p>	<p><u>HORS SERVICE</u>, nécessitant une maintenance pour remise en état :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filtre d'aspiration, - Kits clapets 3^{ème} et 4^{ème} étage, - Piston douille, - Orifice calibré pour purge 1^{er} et 2^{ème} étages, - Cartouche de filtre à huile et cartouche de filtration finale COMPAIR.
	<p>N°300918 (2006)</p>	<p><u>HORS SERVICE</u>, nécessitant une maintenance pour remise en état :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filtre d'aspiration, - Kits clapets 3^{ème} et 4^{ème} étage, - Piston douille, - Silencieux de purge, - Corps et filtre du silencieux de purge - Cartouche de filtre à huile et cartouche de filtration finale COMPAIR.
	<p>H1005286 (2006)</p>	<p><u>FONCTIONNEL</u>, et nécessitant une maintenance préventive :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Silencieux de purge, - Corps et filtre du silencieux de purge, - Cartouche de filtre à huile et cartouche de filtration finale COMPAIR.

Ces équipements sont visibles dans les locaux du titulaire du marché d'entretien du parc de compresseur HP air respirable du SDIS 69:

Société BCH COMPRESSEURS

105, Impasse Lavoisier – 73100 GRESY-SUR-AIX – Tél. : 04.79.63.83.68